

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	陵川县金烽工贸有限公司	晋城市	陵川县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉
2	阳城县鑫虎碾磨耐磨件铸造厂	晋城市	阳城县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉
3	泽州县世纪球墨铸造有限公司	晋城市	泽州县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉
4	晋城市宏创源耐磨材料有限公司	晋城市	泽州县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
5	晋城市鼎力铸造有限公司	晋城市	泽州县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉